

Duplikat

Karosso GmbH
Am Doosberg 6
65375 Oestrich-Winkel

DEKRA Automobil GmbH

Standort Tempelhof
Ullsteinstr. 86-94
12109 Berlin
Telefon 030 / 986098-0
Fax 030 / 986098-1333
E-Mail dekra_berlin@dekra.com

Ansprechpartner:
Rolf Otto
Tel.: 030 / 986098-0



DEKRA Siegel Bericht

Vorgang

Kunden-Nr.: 0000001500
Ihr Auftrag vom: 20.05.2015
Umfang: Karosserie Check, System Check

Besichtigung

Datum: 20.05.2015
Ort: DEKRA Automobil GmbH, Standort
Tempelhof, Ullsteinstr. 86-94, 12109
Berlin

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart: Personenkraftwagen
Hersteller: AUDI
Verkaufsbezeichnung: AUDI A5 / B8
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T19A023596

Kennzeichen

B DG8321

Leistung/Hubraum: 125kw / 1798ccm

Türen: 3
Farbe: Rot
Fälligkeit HU: 05 / 2017
Km-Stand*
(abgelesen): 78.407
Erstzulassung: 20.10.2008

*Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.



Aktuell bestandene DEKRA HU



DEKRA Karosserie Check



DEKRA System Check

Der Sachverständige
Rolf Otto

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig



Fahrzeugbeschreibung: Fahrzeugart: Personenkraftwagen
 Hersteller: AUDI
 Verkaufsbezeichnung: AUDI A5 / B8
 Fahrzeug-Ident.-Nr: WAUZZZ8T19A023596
 Leistung/Hubraum: 125kw / 1798ccm

Duplikat

DEKRA Karosserie Check

Bemerkung

1.1 Karosserie & Anbauteile

01 Tür vorne links	✓	
02 Spiegel links	✓	
03 Kotflügel links	✓	
04 Stossfänger vorne	✓	
05 Motorhaube	✓	
06 Kotflügel rechts	✓	
07 Tür vorne rechts	⊖	Kleine Delle
08 Spiegel rechts	✓	
09 Tür hinten rechts	✓	
10 Türholme/Einstieg	✓	
11 Schweller rechts	✓	
12 Dach/Dachrahmen	✓	
13 Seitenteil hinten rechts	✓	
14 Heckklappe	✓	
15 Stossfänger hinten	✓	
16 Seitenteil hinten links	✓	
17 Tür hinten links	✓	
18 Schweller links	✓	
19 Unterboden, Unterboden-/Unterfahrschutz	✓	
20 Anbauteile komplett	✓	
21 Karosserieteile im Innenraum, Motorraum, Laderaum	✓	
22 Verglasung	✓	
23 Innenraum, Geruch	✓	
24 Sitze vorne	✓	
25 Sitze hinten	✓	
26 Verkleidung	✓	
27 Himmel	✓	
28 Teppich	✓	
29 Armaturenbrett	✓	



Fahrzeugbeschreibung: Fahrzeugart: Personenkraftwagen
Hersteller: AUDI
Verkaufsbezeichnung: AUDI A5 / B8
Fahrzeug-Ident.-Nr: WAUZZZ8T19A023596
Leistung/Hubraum: 125kw / 1798ccm

Duplikat

DEKRA Karosserie Check

Bemerkung

1.2 Reparaturspuren / Hinweis auf Altschäden

01 Lackschichtdickenmessung



Lackdicken teilweise erhöht (eine Lackschicht max. stellenweise) Es wurden Nachlackierungen / Auffälligkeiten an der Karosserie festgestellt. Für eine detailliertere Aussage ist eine weiterführende Gutachtendienstleistung notwendig. Derzeit liegt keine diesbezügliche Beauftragung vor!

02 Sichtprüfung





Fahrzeugbeschreibung: Fahrzeugart: Personenkraftwagen
 Hersteller: AUDI
 Verkaufsbezeichnung: AUDI A5 / B8
 Fahrzeug-Ident.-Nr: WAUZZZ8T19A023596
 Leistung/Hubraum: 125kw / 1798ccm

Duplikat

DEKRA System-Fehlerspeicher Check

Bemerkung

1.1 Fehlerspeicher

01 Anzeige / Fehler im System	✓	
02 OBD-Schnittstelle Abfrage	✓	
03 Sonstige Auffälligkeiten	⊖	siehe Protokoll Es wurden Auffälligkeiten festgestellt. Zur Klärung ob tatsächlich systemseitige Störungen vorliegen, ist eine geeignete Fachwerkstatt zu konsultieren.

1.2 Systeme / Flüssigkeiten

01 Motorölstand	✓
02 Flüssigkeitszustand - Kühlflüssigkeit	✓
03 Flüssigkeitszustand - Bremsflüssigkeit	✓

1.3 Service

01 Servicenachweis vollständig	✓
--------------------------------	---